

Maßnahmenblatt Nr. 1		Flächen westlich Kanaldamm			
Natura 2000-Gebiete:	DE 1622-391 Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung DE 1622-493 Eider-Treene-Sorge-Niederung				
Teilgebiet(e):	Flächen der Stiftung Naturschutz südlich B 202 und westlich des Kanaldamms				
LRT oder Arten	7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Moore;				
Schutzziel der Maßnahme:	Entwicklung von hochmoortypischen Vegetationsstadien mit hochmoortypischen Wasserständen, Entwicklung einer hydrologischen Pufferzone für die in Regeneration befindlichen Moorbereiche.				
Konflikte oder Analyse/Bewertung:	Stark entwässerte, als Grünland genutzte Moorflächen. Nährstofffreisetzung, Freisetzung von klimaschädlichen Gasen, Sackung.				
Maßnahme als:				Priorität: 1	
notwendige Erhaltungsmaßnahme / Wiederherstellungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/>	Vernässung des Moorbereiches gemäß Gutachten durch Verblockung der Gräben und Anlage eines Walles im Bereich der Außengrenze. Im Zuge der Dammbaumaßnahmen ist der dort vorhandene Zaun abzubauen. Eine Pflegebeweidung oder sonstige Pflegenutzung kann in den höher liegenden Bereichen durchgeführt werden, sofern dies nach der Vernässung noch möglich ist. Die Wirkung der Vernässung sollte abgewartet werden, bevor Investitionen (z.B. für Zaunbau) getätigt werden.				
weitergehende Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/> oder sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/>					
Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung:	ggf. Teilmaßnahmen	Zeitpunkt	Kostenschätzung	Zuständigkeit	Finanzierung
	1.	2012		SN, UNB, LLUR	Moorschutzprogramm
	...				
Sonstiges:	Bei der Wiedervernässung ist ein Abstandstreifen zur B202 einzuhalten, der nicht vernässt wird.				